対策必要箇所

位置図



231　道路幅員が狭く、法面勾配が急勾配でもろく、崩れやすいため、危険。

142　道路幅員が狭く急峻な山際を通学するので危険を感じる。

217　街路灯が暗い箇所があるためLED化して欲しい。街路灯の追加をして欲しい。

194　道が崩れかけている、草が伸び石垣が崩れかけている

235　道幅が狭く、大型車も通るため危険。

240　バス停までの道に歩道がない。側溝のふた無し。急カーブの看板サビ。横から木がでている。

234　全体的に道幅が狭く、スピードの速い車が多いため危険。

232　法面の吹付が崩れかけているため、危険である。

237　行き来する車のスピードが速いため、横断する際に危険。

236　路線橋が全体的に老朽化している。

187　カーブでガードレールがないので危険。ガードレールの設置を希望

206　芝・本郷境付近で、橋から少しの間交通量が多く歩道もなく危険グリーンベルトや看板での注意喚起

230　中学生が通行する際に歩道が一部狭い箇所があり、路肩に出ないと通行できないため、危険である

239　坂道から降りてくる車のスピードが速く、バス停にも近いため危険。

189　縁石はあるがガードレールがなく危険。設置を希望。町道沿いの草刈を希望。