

No	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
127	(主)可児金山線	七宗町神渚小穴地内	建物で見通しが悪く歩道も狭い 通学路や歩行者がいることを示す看板 等の設置を希望	・グリーンベルトを検討する ・飛び出し看板などの設置は狭いため設 置不可能	七宗町 岐阜県	R3以降 予定
134	(主)可児金山線	七宗町神渚上大橋地内	歩道やガードレールなどが無い 自転車で走行する生徒の安全対策を希 望	・ガードレールの設置を検討する	岐阜県	R3以降 予定
135	(主)富加七宗線	七宗町神渚牛ヶ洞地内	歩道もなく危険 自転車で走行する生徒の安全対策を希 望	・視線誘導標(デリネータ)の増設を検討 する ・準備中今年度中に設置予定	岐阜県	R3以降 予定
137	(主)可児金山線	七宗町神渚寺洞地内	県道を通る車の走行速度が速いため横 断歩道を渡るタイミングがつかめない 押しボタン式の信号機の設置を希望 若しくは、児童生徒が横断する事を周知 する方法を検討するよう希望	・信号からの距離が近いので、信号機の 設置は難しい ・カラー舗装準備中	岐阜県 警察	R3以降 予定
142	町道万場杉洞線	七宗町神渚万場杉洞地内	道路幅員が狭く、急峻な山際を通学する ので危険を感じる	・調査設計業務を実施中	七宗町	R3
157	(主)関金山線	七宗町奥田地内	道路と橋の境に大きめの段差があり通 行時かなりの衝撃がある 段差を埋める対応を希望	段差解消の対応を検討する	岐阜県	R3