

| No | 路線名      | 箇所名・住所     | 通学路の状況・危険の内容        | 対策内容    | 事業主体 | 対策<br>年度 |
|----|----------|------------|---------------------|---------|------|----------|
| ②  | (主)可児金山線 | 七宗町神淵寺洞地内  | 横断歩道前の待機場所に防護柵がなく危険 | ・防護柵の設置 | 岐阜県  | R1       |
| ③  | (主)可児金山線 | 七宗町神淵下中切地内 | 交通量が多いが歩道が設置されていない  | ・歩道の設置  | 岐阜県  | R2       |

| No | 路線名      | 箇所名・住所     | 通学路の状況・危険の内容            | 対策内容    | 事業主体 | 対策<br>年度 |
|----|----------|------------|-------------------------|---------|------|----------|
| ①  | (主)可児金山線 | 七宗町上麻生本郷地内 | 横断歩道前の待機場所に防護柵がなく<br>危険 | ・防護柵の設置 | 岐阜県  | R1       |